観測だより Observation Report

竹下祐平, 大山伸一郎, 田中良昌, 山岸久雄 Yuhei Takeshita, Shin-ichiro Oyama, Yoshimasa Tanaka, Hisao Yamagishi

2018年4月26日~5月6日にかけて、アラスカ・ガコナのHAARP観測所に設置されているリオメータの調整を行いました。ガコナのリオメータ・データには、2017年8月ごろから髭状のノイズ(右図)が確認されていました。今回の調査により、セキュリティカメラが髭状のノイズの発生源であることがわかりました。またノイズ源をシールドすることにより、ノイズ低減を行いました。

From April 26 to May 6, 2018, we stayed at the HAARP in Gakona, Alaska for improving the radio noise environment, which affects the riometer measurements. The noise has appeared since August 2017 (right middle panel of the figure). Through various exact investigations, we found the source, which was a heater system mounted on a security camera nearby the site. We weakened the noise by shielding the camera with chicken wire etc.

HAARP観測所

Riometer Output Voltage
May 7, 2018 station=GAK 4 sec averages

4

5

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

Universal Time (hour)


8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2


Universal Time (hour)

リオメータデータの1日プロット

上図:ノイズ低減前 下図:ノイズ低減後

1 day riometer data plot Above : before shielding Lower : after shielding





方形波のノイズ ノイズの形状、発生時期からサーモスタットが原因? Square wave noise.

We doubted that a thermostat might generate the noise because of its shape and periodic appearance.





スペクトルアナライザーに2.5m程度のアンテナを取り付けノイズの発生方向の調査.

We measured noise and its direction using spectrum analyzer.




ノイズ調査の結果アラスカ大のセキュリティカメラのサーモスタットが原因と特定 We detected noise souse. It was from the thermostat in the security camera.

1/3程度にノイズが減少したがまだノイズが確認できる。

Noise decreased to about 1/3. However, We can see some noise.




セキュリティカメラにチキンワイヤーを巻いてノイズが減少するか調査 We tested a chicken wire to make sure if it could work for reducing the noise.









We shielded power line and security camera using aluminum foil.

アルミホイルで遮蔽後のノイズの様子 ノイズはあまり目立たなくなったが、いまだノイズは確認できる。 The noise became inconspicuous after shielding. But we can still see some noises.



